

Биосмарт сканер FSP-150 не работает в windows 10

Код	276	Автор	Administrator
Создать дату	2015-10-28 10:49:56	Последнее обновление	2015-10-28 10:50:45
Рейтинг	☆☆☆☆☆	Голосов	21

Биосмарт сканер FSP-150 не работает в windows 10

Создан от имени пользователя агентом Техническая поддержка InTime.

В результате консультаций с Биосмарт сканер FSP-150 можно подключить только на Windows7, клиентская часть также установлена на ПК с Windows 10, регистрация сотрудников осуществляется на ПК с Windows 7.